PCT/DE 2004 / 002 24 9

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PRIORITY ATTEMPTS OF TO



REC'D 0 6 DEC 2004

D604/02249

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

103 47 850.7

Anmeldetag:

10. Oktober 2003

Anmelder/inhaber:

ROBERT BOSCH GMBH, 70469 Stuttgart/DE

Bezeichnung:

Vorrichtung zur schwingungsdämpfenden Aufnahme

· eines Elektromotors

IPC:

H 02 K, H 01 R

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 9. November 2004

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Mitz

Mostermeyer

BEST AVAILABLE COPY




10.10.2003 Hh/

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart


Vorrichtung zur schwingungsdämpfenden Aufnahme eines Elektromotors

2.1 Stand der Technik


Es werden für Klimagebläse speziell für den Einbau von HVAC Motoren Motorhalter verwendet, die neben der Aufnahme der Motoren auch eine Luftschalldämmende und schwingungsdämpfende Funktion erfüllen.



Das bedeutet die Betriebsschwingungen des Motors sollen mittels Entkopplungselementen davon abgehalten werden auf den Resonanzkörper Klimaanlage übergeleitet zu werden und dort störende Heulgeräusche zu erzeugen.




Da die Motoren komplett durch den Motorhalter umschlossen sind, wird die Kabelverbindung zur Energieversorgung mittels eines Steckers der von außen am Motorgehäuse verrastet ist hergestellt. Die mechanische Fixierung dient der Aufnahme der auftretenden Kabel/Steckerauszugskräfte bei Montage und Betrieb.



Verbindung Stecker-Motorhalter


2.2 Aufgabe der Erfindung; welche Mängel zum Stand der Technik werden behoben?

Durch die Verrastung des Steckers am Motorhalter und die Kontaktierung des Motors im Inneren des Gehäuses entsteht eine Schwingungsbrücke zwischen Motor und Gehäuse. Diese Schwingungsbrücke verschlechtert die eigentlichen Entkopplungseigenschaften des Motorhalter bedeutend.




2.3 Kern und Vorteile der Erfindung, besonders gegenüber dem Bekannten?

Bei einer Verrastung des Steckers direkt am Motor wird die Schwingungsbrücke zum Motorhalter unterbrochen und eine Übertragung der Betriebsschwingungen der Einheit Motor Stecker auf das Klimagehäuse verhindert.




Die Verrastung am Motor erfolgt direkt am Lagerbügel ,so daß eine mechanisch feste Verbindung des Motors mit dem Stecker geschaffen wird.




Weitere Ausführungen zu EM Bezeichnung der Erfindung

> Mit Hilfe dieser Verrastung kann das Motordesign unverändert bleiben, da keine zusätzlichen Befestigungsmaßnahmen benötigt werden, und trotzdem eine mechanisch sichere Verbindung entsteht.



Zweifache Verrastung zur Aufnahme der Auszugskräfte

.5 Detaillierte Beschreibung von Aufbau und Funktion des Vorschlages mit möglichen Alternativen




Alternativ: Die Rasthaken können auch seitlich am Stecker ausgeführt sein.


st die Erfindung am Erzeugnis gut nachweisbar (wenn nein, was spricht für eine Anmeldung)?

És wurden Anlagenhochläufe durchgeführt und die Geräuschentwicklung aufgezeichnet:

Stecker an Motorhalter verrastet

Stecker am Motor verrastet





10.10.2003 Hh/

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

5

Ansprüche

10



15

1. Vorrichtung zur schwingungsdämpfenden Aufnahme eines Elektromotors, insbesondere eines Gebläsemotors, mit einem als Motorgehäuse dienenden, im Wesentlichen topfförmigen Aufnahmegehäuse, in das der Elektromotor zumindest teilweise hineinragt, sowie mit lösbaren Verbindungsmitteln zur elektrischen Energieversorgung des Elektromotors, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigung der elektrischen Verbindungsmittel am Elektromotor vorgesehen ist.

20

 Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigung der elektrischen Verbindungsmittel am Elektromotor, unter Verzicht einer Befestigung am Motorgehäuse, vorgesehen ist.



25

- 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrischen Verbindungselemente einen Stecker und eine Steckeraufnahme zur Kontaktierung des Elektromotors aufweisen, wobei die Steckeraufnahme am Elektromotor ausgebildet ist.
- 4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Steckeraufnahme im Bereich eines Lagerbügels einer Welle des Elektromotors ausgebildet ist.

30

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrischen Verbindungselemente einen Stecker und eine Steckeraufnahme zur Kontaktierung des Elektromotors aufweisen, wobei der Stecker am Elektromotor befestigbar ist.

5

 Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker zur sicheren Kontaktierung am Elektromotor verrastbar ist.

10



7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrischen Verbindungselemente einen Stecker und eine Steckeraufnahme aufweisen, wobei der Stecker zur sicheren Kontaktierung des Elektromotors, unter Verzicht einer Verrastung am Motorgehäuse, am Elektromotor verrastbar ist.

15

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker zur sicheren Kontaktierung zumindest ein federelastisches Rastelement aufweist.


20

 Vorrichtung nach Anspruch 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker zumindest zwei Rasthaken aufweist.


- 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Stecker an einem Lagerbügel der Welle des Elektromotors verrastbar ist.
- 11. Gebläse, zumindest aufweisend ein Gebläserad und einen das Gebläserad antreibenden Elektromotor sowie eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10.

30


115





1 six



4.9.2









A-A

3/5










R307106


5/5
















1.55 Z











This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.